

# 潮来市日の出地区における液状化被害

<潮来市建設部<sup>1)</sup>>



沈下したカーブミラー（電柱）.



噴砂・噴水の瞬間.



噴砂孔.



下水道管の被災状況.



歩道の被災状況.



電柱の被災状況.



電柱の被災状況.



水路の被災状況.

1) 茨城県潮来市

Construction Department, Itako City (2013) Liquefaction disaster at Hinode, Itako City, Ibaraki Prefecture.