焼結体 X線 CT 画像解析システムの開発

稲角忠弘*・川口卓也**・晝間信治*** 鳥居順次***・金田裕恵***

INAZUMI Tadahiro, KAWAGUCHI Takuya, HIRUMA Shinji, TORII Junji and KANEDA Hiroe (1995) An X-ray CT image analyzing system for porous sinter cake. *Bull. Geol. Surv. Japan*, vol.46, p.595-603, 12 figs, 2 tables.

Abstract: An image analyzing system has been developed to study the internal structure of porous iron-ore sinter cake. The system converts an original data set of X-ray CT images to such two-dimensional structural information as density maps, pore shape indices, fractal parameters of clusters and pores, open-pore networks and gas flow patterns. It also converts the original images to three-dimensional cluster shape indices and three-dimensional rendering images that can be processed by commercially available software. This system has been constructed on an HP 9000 workstation equipped with the UNIX operating system and X-Window, providing a simple, high performance operating environment. Efficient GUIs (Graphical User Interface) were installed in the system for routine work.

要 旨

鉄鉱石シンターケーキの構造解析を主目的とした多孔 体画像解析システムを構築した。このシステムは X 線 CT による断層画像を用い,2 次元断面における(1)密度分布 解析,(2)気孔形状解析,(3)クラスターのフラクタル解析, (4)気孔網のネットワーク解析とガス流れ解析,および3 次元での(5)クラスター解析,(6)3 次元表示(市販ソフト へのデータ加工)等の機能を有する。システムは,操作 性,処理速度の観点から,汎用 UNIX ワークステーショ ン(HP 9000)を用いて,UNIX オペレーティングシステ ムと X ウィンドウシステム上に構築した。また,ルーチ ン処理は GUI 化して利用者の便宜を図っている。

** 新日本製鐵㈱技術開発本部プロセス技術研究所

1. はじめに

「焼結体画像解析システム」は焼結鉱のような複雑な 多孔体を構造解析するために開発したシステムである。 このシステムでは多孔体を X 線 CT スキャンにより断層 撮影した画像を用い,気孔部壁面の粗さの定量化を目的 としたフラクタル次元解析や通気抵抗シミュレーション 等を行うことができる。

このシステムの特徴としては,以下の点があげられる.

- 膨大な画像データを効率よく処理することにより、 さまざまな解析結果(構造指標)を迅速に得ること ができる。
- 2. 画像データや解析結果の可視化が容易である。
- 3. 汎用ワークステーション上で稼働するため、新しい

^{*} 新日本製鐵㈱技術開発本部プロセス技術研究所(現在:海外 製鉄原料委員会)

^{***} 新日鉄情報通信システム(株)

Keywords : Image analysis, Sinter structure, Pore network, 3-dimensional analysis, CT

解析へのアプローチが容易にできる。

 サンプルのX線CT画像から得たネットワーク構造 に基づきPore-Channelモデルを構築することによっ て、トポロジー解析が容易にできる。

ここでは、稲角ほか(1995)により示された原理に基 づき構成された多孔体解析専用システム「焼結体画像解 析システム」の紹介を行う.

2. システム設計の基本概念

このシステムでは,解析途中の画像データを確認しな がら解析を進めることができるよう考慮している。そこ で,処理速度が速く,マルチタスク,マルチウィンドウ のシステムであることが前提となり,汎用ワークステー ションをベースに UNIX をオペレーティングシステムと するウィンドウ上で開発を行うこととした。

機種の選択は、以下の事項を考慮して行った。 1.計算速度が速い

- 2. 描画速度が速い
- 3.表示色数が多い

これらを検討した結果, 3.5 MFLOPS, 27 万 3 D ベク タ/秒のパフォーマンスを持ち, 4096 色同時発色(疑似 フルカラー)することができる HP 900 425 t がもっとも 適していると判断した.一般的な画像処理システムでは, 入力すべきパラメタが多く,オペレータに煩雑な操作を 要求している場合が多い.「焼結体画像解析システム」で は X-Window 上の Motif をベースにした GUI (Graphical User Interface)を採用し,容易に解析が行えるよう に工夫している。

3. システムの概要

「焼結体画像解析システム」は、下記の三つのサブシ ステムから成り立っている.

① 画像読みとりサブシステム

8インチのフロッピーディスクに入っている X 線 CT



Fig.1 A system hardware.



第2図 ソフトウェア構成 Fig.2 A process of the software.

のデータを読みとり,画像処理用のフォーマットに変 換する.

- ② 画像解析サブシステム 画像データに対して必要な画像処理,統計処理を行い,解析結果や画像を得る。
- ③ データ処理サブシステム 解析結果をデータベースに登録し、グラフ化等の処 理を行う。
- 3.1 ハードウェア構成

システムのハードウェア構成は第1図のようになって いる.

- PC 9801 および8インチフロッピーディスクー画像読 みとりサブシステム
- HP-9000-画像解析サブシステム
- ・光磁気ディスクおよびストリーマテープー解析画像格 納用
- PC-9801-データ処理サブシステム 個々のサブシステムはそれぞれ独立しており,LAN お よびイーサネットで接続されている。

3.2 ソフトウェア構成

画像処理の各ルーチンは UNIX 上の C 言語で開発して いる. 画像表示および GUI はそれぞれ X-Window, Motif で開発しており,容易に他のワークステーションにも移 植できるようになっている.

「焼結体画像解析システム」のソフトウェアは第2図

のような構成になっている.通常ユーザーはGUIを通し て解析を行うが,必要に応じて画像処理スクリプト,仮 想処理ルーチン群をコマンド入力することによって利用 することができるようになっている.

4. 画像解析

このシステムでは、以下の7種類の解析を行うことが できる.

1) 4 值化解析

各ピクセルごとに得られた CT 値に対し,三つのしきい 値 T_a , T_b , T_c を与えて,気孔部,低密度固体部(未焼結 部),中間密度固体部(適正焼結部),高密度固体部(過 剰焼結部)に分類(4値化)する。それを黒,青,緑, 赤に色分けした画像データを作成し(第3図),それぞれ の面積を求める。

気 孔 部: $V \ 0 \leq CT$ 値 $\leq T_a$ 未 焼 結 部: $H \ T_a \leq CT$ 値 $\leq T_b$ 適正焼結部: $M \ T_b \leq CT$ 値 $\leq T_c$ 過剰焼結部: $L \ T_c \leq CT$ 値

さらにハロー現象による境界ボケ(気孔と適正焼結部 との境界誤差)を測定する。

境界ボケ: E 未焼結部で,周囲8画素に気孔と適正焼結 部がそれぞれひとつ以上あるものの数

この境界ぼけを用いて面積の補正を行い,それぞれの 面積率を求める。



元画像



4 値化画像

第3図 4 値化解析 Fig.3 An example of four value image analysis.

— 597 —

地質調査所月報(第46巻第11号)

第 1 表 気孔径分布解析

項目	目 粒形範囲	(mm) 項 E		粒形範囲	ı (mm)	
	R1	R2		R1	R2	
TOTAL	0	8	- 5	0	5	
+40	40	∞	- 3	0	3	
+20	20	∞	-2	0	2	
+10	10	· ∞	-1	0	1	
+ 5	5	∞				
		1	1	1	1	

Table.1 Distribution of pore radius.

面積率:気孔率=100(V+0.5E)/A_f 未焼結部=100(L+0.5E)/S 適正焼結部比率=100 M/S 過剰焼結部比率=100 H/S

 $A_{\rm f} = V + H + M + L$ (画像面積)

S = L + M + H - 0.5 E (補正後固体部面積)

2) 気孔径分布解析

しきい値を与えて、気孔部、固体部に分類(2値化) し、各気孔(または固体)の面積を測定して、大きい順 にラベリングする(中野・藤井1991a,b).測定された 面積と同等な円の面積を与える円の直径を求め、これを 気孔径とする。そして、気孔径(粒径)分布(第1表)、 つまり円相当径で直径 R_1 以上 R_2 以下の気孔(または固 体)の面積率を求める(中野・藤井1991b).



気孔径(粒径)分布: $P=100 \Sigma A/S$

Σ*A*:面積がS1以上S2未満の気孔(または固体) の面積の合計

 $S1=\pi (R_1/2)^2$, $S_2=\pi (R_2/2)^2$ S:気孔(または固体)の面積の合計

さらに各気孔(または固体)の周囲長さを,輪郭線を トレースすることによって計測し,その結果から最小 2 乗法によって下式の*a*,*b*を求める.

Y=aX+b
 Y=log₁₀(S), X=log₁₀(L)
 S:気孔(または固体)の面積の合計
 L:気孔(または固体)の周囲長の合計

この *a*, *b* より, 気孔と固体の境界線のフラクタル次元, Lacunarity (空隙性) を求める (高安 1986, Mandelbrot



第4図 通気網解析 Fig.4 Open pore network analysis.

1983).

フラクタル次元:f=2/aLacunarity:k=10(b/2)

3) 通気網解析

気孔径分布解析と同様の方法で、2値化、ラベリング を行う。その際に、焼結反応に寄与しない5mm以下の 気孔と1mm以下の固体は除去して処理を行う。これに よって、計算処理の時間を短縮することができる。その 後、気孔(または固体)の輪郭線を抽出して、ボロノイ 三角形に分割し、その外心を節点としてそれらを結んだ スケルトンを求める(第4図)。短いヒゲ(1.0mm以下) を除去したあと Pore-Channel モデルを構築する.その情 報をもとに、ブランチの本数、面積、長さを測定し、ブ ランチ密度および面積、長さ、幅の分布(比率)を求め る。

ブランチ密度:P=ブランチ本数/ A_t 面積比率: $P_s=100 \Sigma S/S_s$ 長さ比率: $P_i=100 \Sigma L/S_i$ 幅 比 率: $P_w=100 \Sigma W/S_w$

- **Σ**S: 面積が S₁以上 S₂ (表 2) 未満のブランチの面 積の合計
- S_s:ブランチの面積の合計
- ΣL :長さが L_1 以上 L_2 未満のブランチの長さの合計 S_1 :ブランチの長さの合計
- ΣW:面積が W₁以上 W₂未満のブランチの幅さの合計
 - Sw:ブランチ幅の合計

4) ガス流れ分布解析

3)と同様にスケルトンを求める。ガスの流路の入り

ロと出口を決め、それ以外の行き止まりの枝を除去して Pore-Channel モデルを構築する.このモデルに電気もし くは粘性流体が流れたと仮定し、Pore (溜まり)の面積, Channel (流路)の長さと面積をもとに、各 Channelの 抵抗値、伝導度を求める.さらに、入り口と出口に適当 なポテンシャル差 (本システムでは1)を与え、キルヒ ホッフの法則を用いて各 Pore のポテンシャルおよび各 Channel を伝った流量を求める(中野・藤井 1992、中野 1995).さらに、求めたポテンシャルの等高線図を描くこ ともできる (第5 図).

5)入り江率解析

2値化で気孔と固体を分類し、固体を大きい順にラベ リングする。固体の周囲に包絡線を引き(第6図)、入り 江率、開気孔率、閉気孔率を求める。

入り江率:
$$P_1 = \frac{P+I}{S+P+I}$$
開気孔率: $P_0 = \frac{I}{S+P+I}$ 閉気孔率: $P_c = \frac{P}{S+P+I}$

- S:固体の面積P:気孔の面積I:入り江の面積
- 6) フラクタル次元解析(情報量次元)

2値化で気孔と固体を分類し、気孔(または固体)の 分布の度合いを、フラクタル次元の中でも確率的な点の 分布に対して有効である情報量次元であらわす。領域を 一辺がrの正方形に分割し、i番目の正方形に気孔(また は固体)が入る確率を $P_i(r)$ とすると全情報量I(r)は

項目	範 囲 (cm)		項目	範 囲 (cm)		項目	範 囲 (cm)	
面 積	S1	S2	長さ	L1	L2	幅	W1	W2
+4	4	8	+4	4	8	+2	2	∞
+2	2	∞	+2	2	∞	+1	1	∞
+1	1	∞	+1	1	∞	+0.5	0.5	∞
+0.5	0.5	∞	+0.5	0.5	∞	+0.25	0.25	∞
+0.25	0.25	∞	+0.25	0.25	∞	+0.125	0.125	∞
+0.125	0.125	∞	+0.125	0.125	∞	+0.0625	0.0625	∞
-0.125	0	-0.125	-0.125	0	-0.125	-0.0625	-0.0625	-0.0625

第 2 表 通気網解析 Table.2 Open pore network analysis.



Pore-Channelモデル



ポテンシャル分布 (電気)

ポテンシャル分布 (粘性流体)

- 第5図 ガス流れ分布解析
- Fig.5 A gas flow distribution analysis. Pore-channel model, electric potential distribution and flow potential distribution are shown.

$$I(r) = -\Sigma P_1(r) \cdot \log P_1(r)$$

$$\Sigma P_1(r) = 1$$

で得られる. r を1, 2, 4, 8, …, 2 n と変えてゆき, r と全情報量の両対数をとったときの傾きが情報量次元に なる (第 7 図).

7) 粒度分布解析

2値化を行って固体の面積を測定し、固体の面積とそ の存在数の両対数グラフを描画する。グラフの横軸に面 積,縦軸に対数をとり、その面積より大きい固体の数を プロットする(第8図)。このグラフが直線に近いほどこ の粒度がフラクタルであるといえる。



第6図 入り江率解析 Fig.6 Lacunarity analysis.



第7図 フラクタル次元解析 Fig.7 An example of fractal dimension analysis.

5. GUI について

「焼結体画像解析システム」では、ユーザーインター フェイスとして2種類のメニューウィンドウを用意して いる(第9図).先にも述べたように、画像処理システム を利用する場合、入力すべきパラメータが多くなってし まい、操作が複雑になりがちで使い勝手が悪くなる。し かし、パラメータを固定してしまうと解析の自由度がな くなり、さまざまな条件での解析を行うことができなく なる。そこで、パラメータをすべて固定にし、大量の画 像データを自動的に処理するGUI1(Op)と、変更の必 要のないパラメータは固定し、その他の必要なパラメー



第8図 粒度分布解析 Fig.8 An exampl of grain distribution analysis.

タだけ変更しながら解析を行える GUI 2 (Sinter)を開発 した.

5.1 「Op」ウィンドウの操作方法

Op はウィンドウを起動したときのカレントディレクト リにあるすべての CT データに対して,4 値化解析,気孔 径分布解析,通気網解析,入り江率解析,フラクタル次 元解析を行う.その際に,解析途中の画像データ(輪郭 線,スケルトン等)は表示されない.メニューウィンド ウにはディレクトリ入力エリアと Execute (実行開始) ボタンだけがあり,解析を終了した画像データはここで 指定したディレクトリに保存される.指定したディレク トリが存在しない場合は,自動的に作成される.Execute ボタンを押すと,解析対象のデータ一覧表が表示され, 実行確認ウィンドウが表示される.実行確認ウィンドウ の OK ボタンを押すと解析が開始される.

5.2 「Sinter」ウィンドウの操作方法

Sinter は,指定した CT データに対して 4 値化解析, 気孔径分布解析,ガス流れ分布解析を行うことができる。 解析途中のデータを見たい場合,Display を ON にしてお くことにより表示される。パラメタはすべてデフォルト にセットされており,必要に応じて変更することができ る。解析データはファイルセレクトボタンを押すことに よって出てくるファイルセレクトウィンドウ,またはフ ァイル名エリアへの入力によって指定する。行いたい解 析のボタンを押して ON 状態にし,Execute ボタンを押 すと実行確認ウィンドウが表示され,OK ボタンを押すと

地質調査所月報(第46巻第11号)



Sinterウィンドウ



Fig.9 Illustrations of GUI menu: "Op" window in the left and "Sinter" window in the right.



第10図 3次元解析の流れ

Fig.10 Flow of 3-D analysis. porosity classified according to diameter.





解析を開始する.

5.3 3次元解析システム「Cluster」ウィンドウ

「焼結体画像解析システム」は、多孔体をX線CTス キャンにより断層撮影した画像を用いて解析を行う.つ まり、もともとの解析対象は2次元データである.しか し、実際の多孔体は3次元のネットワーク構造を持って いるため、より正確な解析結果を得るためには多孔体の 3次元データの構造解析を行う必要がある.そこで、3 次元解析の第一歩として、気孔(または固体)の体積, 表面積,形状係数を求めるシステム Cluster を開発した(第 10 図).形状係数とは、その気孔(または固体)と同じ体 積の球の表面積と実際の表面積との比率である.これが 1に近いほど凹凸が少なく、球に近い形状であることを 意味する.



第12図 3次元画像 Fig.12 An example of 3-D image of sinter.

Clusuter は「焼結体画像解析システム」と同様にUNIX 上のC言語で開発されており,Motif上で開発されたメ ニューウィンドウより起動することができる(第11図). X線CTスキャンで採取したデータセットを用い,各気 孔(または固体)の体積,表面積,形状係数のリストと 市販の3次元画像表示ソフトであるSunVision用の画像 データを出力する.第12図はSunVisionによる出力例で ある。その際に,下記の条件を設定することができる。

- 切断面を有する気孔(または固体)を除去して、 試料内部に存在するものだけを対象とする。
- ② 一定値より小さな気孔や固体は除去する.

③ 上位 N 個分のデータのみ出力する。

6. おわりに

今後,焼結鉱のような複雑な多孔体の構造解析は、2 次元から3次元に展開してゆくものと思われる。それに 伴い、メモリーの使用量及び計算時間の増加が予想され る。3次元解析の実現のためには、解析プログラムの並 列処理もしくはスーパーコンピュータ環境の利用等、今 以上の計算機環境の改善が必要である。

文 献

- 稲角忠弘・中野正則・笠間俊次(1995)X線CTによる 鉄鉱石焼結鉱の通気構造解析.地調月報, vol.46, p.573-594.
- 中野 司・藤井直之(1991a) 画像処理のためのソフト ウェア:(3)粒子像の識別と輪郭線の抽出.情 報地質, vol.2, p.23-44.
 - ・ーーーー (1991 b) 画像処理のためのソフト
 ウェア: (4) 画像データからのネットワーク構造の抽出.情報地質, vol.2, p.45-64.
 - ー・------(1992)画像処理のためのソフトウ ェア:(5)画像中のネットワーク構造の流れ解
 - 析. 情報地質, vol.3, p.139-148.
- 高安秀樹(1986)フラクタル.朝倉書店,186p.
- Mandelbrot, B. (1983) The fractal geometry of nature. W. H. Freeman and Company, NY. (日本語版 フラクタル幾何学 広中平祐訳, 日 経サイエンス 1985 467 p).

(受付:1995年10月4日;受理:1995年10月26日)