# 水銀圧入式ポロシメーターおよび 岩石の内部空隙寸法分布の測定への適用

## 1. はじめに

岩石の透水特性や力学特性などは,岩石の種 類,年代,風化の程度などによって大きく変化す る.これらの岩石の物性値を検討する場合,岩石 内部に存在しているポアやマイクロクラックなどの 空隙の量,およびその構造に関する情報を知るこ とは非常に重要である.岩石の空隙率は,試料の 飽和含水状態の質量と乾燥状態の質量との差から 簡単に測定することができるが,この測定では内部 空隙の寸法に関する情報を得ることができない.

岩石の内部空隙の寸法を評価する手法として, 電子顕微鏡や偏光顕微鏡による直接観察の方法が あげられるが,比較的広い観察範囲における空隙 寸法の定量評価は大きな労力を要する.それと比



1)地質調査所 環境地質部(重点研究協力員)
 2)地質調査所 環境地質部

## 林 為人1)・高橋 学2)

較すると、水銀圧入式ポロシメーターは岩石の内部 空隙の寸法分布を直接測定できるほぼ唯一の実用 的、実施簡便な方法である。American Society for Testing and Materials (略称ASTM)は、1984年 に土質および岩石を対象とするポロシメーターによ る空隙の寸法分布測定法のスタンダードを制定し、 1992年に同スタンダードの再確認を行った。ポロシ メーターで測定できる空隙寸法の範囲は装置の水 銀圧入圧力の負荷能力等によって決まるが、 ASTM (1999)によれば、典型的な場合では空隙の 直径が2.5×10<sup>-3</sup>  $\mu$  m~100  $\mu$  m程度とされてい る.

## 2. ポロシメーターの測定原理

通常の液体(水や低粘性の樹脂など)を岩石に 浸透させる場合は,真空引きを行いながら飽和さ せたり,空隙と液体の毛細管現象によって浸透さ せることができる.しかし,接触角(濡れ角, contact angle)が90°以上ある液体は,表面張力のた めに自分自身では細孔内へは入っていくことがで きない.

比重が13.546(20℃)の水銀は,その融点が -38.86℃であり,常温環境で液状を呈する唯一の 金属である.また,水銀の接触角は接触する物質 によって125°から150°前後までの範囲において 変化し,90°を大幅に上回る値を示す.なお,水銀 の表面張力は接触する気体および温度に依存し, 約480dyn/cm(1dyn=10<sup>5</sup>N)である.この値は,水 の表面張力(約73dyn/cm)と比べると,大きな値 であることが分かる.

したがって,岩石試料中の細孔(空隙)に水銀を 入れるためには外部から圧力を加える必要がある.

キーワード:ポロシメーター、岩石、空隙率、空隙の寸法分布

水銀を試料の細孔に浸入させる条件は, 圧入圧力  $Pが水銀の表面張力 \sigma$ による抵抗を超えることで ある(第1図を参照). Washburnは1921年に水銀圧入式ポロシメーターによる多孔質材料の空隙寸法の測定原理および測定手順を提案した. Washburn (1921)によれば, 空隙の形状を円筒形とした場合, その半径<math>Rと圧入圧力Pとの関係は次式で 表される.

 $R=-2\sigma\cos\theta/P\tag{1}$ 

ここで, σは水銀の表面張力, θは水銀の接触 角である.

堆積岩の場合,内部空隙のほとんどは球形に近 似できるポアなので,(1)式を用いることが妥当と 考えられる.一方,花崗岩などの深成岩の場合は, 内部空隙がほとんど亀裂であるため,空隙の形状 は円筒形よりむしろ平行板状のものとして仮定す るほうが実際的である.ここで,亀裂状の空隙の断 面形状を長方形とし,亀裂の幅がその長さに比べ てはるかに小さいと仮定すると,亀裂幅 Wと圧入 圧力Pとの関係は次式で近似的に表すことができ る.

W=-2 o cos θ/P (2) 水銀圧入式ポロシメーターはこの原理を利用して、圧入圧力と水銀の圧入量を測定することにより、試料の空隙率およびそれらの寸法分布を得ることができる。ポロシメーターで測定される空隙の寸法はそれの形状により幾何学的パラメータの意味が異なるが、(1)式と(2)式との右辺が等しいので、本稿では円筒形空隙の半径Rおよび亀裂状空隙の開口幅Wの両者とも細孔半径と称する。

いま,平均的な値として,表面張力σを 480dyn/cm,接触角θを141.3°とすると,(1)式か ら次の近似式が得られる.

R=0.749/P (3)

ここで, *P*の単位はMPa, *R*の単位はµm(1µm = 10<sup>-6</sup>m)である.例えば, 圧入圧力を*P=200MPa* と仮定すると, このとき水銀を圧入した細孔の半径 は(3)式より*R=3.7×10<sup>-3</sup>µm*と求められる.

また, Rootare and Prenzlow (1967)によれば, 内部空隙の幾何学形状についての仮定をせずに, ポロシメーターによる水銀圧入の圧力~圧入量の 関係から内部空隙の比表面積を求めることができ るとされている.具体的には,圧力Pが水銀を圧入 する仕事量と,空隙の内部表面を水銀で濡れさせるために水銀の表面張力による抵抗を克服する仕事量とが等しいとして,次式に示す比表面積*Sv*(単位質量あたりの表面積,次元は[L<sup>2</sup>/M])の算出式を導いた.

$$S_{V} = -\frac{1}{M\sigma\cos\theta} \int_{0}^{V_{MAX}} P dV$$
(4)

比表面積 Svは水銀圧入全過程 (圧入圧力:0~200MPa, 圧入量:0~ $V_{MAX}$ )における PdVの積分, 水銀の定数  $\sigma$ ,  $\theta$  および試料の質量 Mから求められる.

### 3. ポロシメーター装置および測定手順

#### 3.1 装置

水銀圧入式ポロシメーターの代表的なメーカーと しては、イタリアのカルロ・エルバ(Carlo Erba)社 (1991年頃, ファイソンズ (Fisons) 社に買収され た)、米国のマイクロメリティックス(Micromeritics) 社,米国のクアンタクロム(Quantachrome)社,米 国のアメリカンインストルメント(American Instrument) 社などがある. これらのメーカーが生産して いるポロシメーターは同一測定原理に基づいてい ることは言うまでもなく、測定方式や仕様も概ね同 様である、また、日本国内におけるポロシメーター の保有台数も比較的多い. インターネットの検索ペ ージで"ポロシメーター"あるいは"ポロシメータ"を 入力したら、数10件のヒットがある程である. それ らを辿っていくと,国立大学のほか,多くの地方自 治体の"工業試験場"や"産業技術センター"など が保有していることがわかった.また、材料分野、 とりわけ、窯業、セラミックスなどの分野はポロシメ ーターを多用している印象を受けた. 天然の土質 および岩石を対象とする地質,地盤工学,資源工 学などの分野では、ポロシメーターを活用している のは主に大学や国立研究所などの研究機関であ り、実務レベルでの活用は少ないようである.

地質調査所環境地質部が保有している測定シス テムはカルロ・エルバ社製のポロシメーター2000 で、その概要は第2図および写真1に示すとおりで ある.また、測定試料および水銀を入れる試料容 器(Dilatometer、以下ではディラトメーターと称す

地質ニュース 549号



第2図 水銀圧入式ポロシメーター測定システムの模式図.1:岩石試料、2:水銀、3:ディラトメーター、4:圧力計、5:高 圧オートクレーブ,6:高圧オイル.



写真1 カルロ・エルバ社

る)の概要を第3図および写真2に示す、本システ ムは、マクロポアユニット120型とポロシメーター 2000型から構成されているが,通常,全システムを ポロシメーターと呼ぶことが多い.

マクロポアユニットを用いて, 試料の真空脱気お よびディラトメーターへの水銀注入などの準備作業

とマクロポアの測定を行う、マクロポアユニットで の測定は真空~1大気圧の圧力範囲において行わ れる. ただし, エアーコンプレッサーなどからマクロ ポアユニットに空気圧を導入すれば,圧力測定の 範囲を最大300kPaまで拡張することが可能であ る. 第2図と第3図に示したように、水銀の圧入は

- 63 -

ディラトメーターを縦に置いて行っている ため、真空状態でもキャピラリー内の水 銀柱の高さによる圧力は試料に加わる. 通常、試料からキャピラリー内の水銀柱 の上面までの高さを10cmとしているの で、試料に加わる当該圧力は1.33×10<sup>2</sup> MPaとなる.したがって、マクロポアユ ニットで測定できる空隙の細孔半径の上 限は約56μmである.一方、その細孔 半径の測定下限は、圧力の測定範囲を 約1大気圧までとした場合、約7.4μm となる.なお、マクロポアユニット120で は、水銀の圧入に伴う水銀柱の液面レ ベルの変化は肉眼で検出し、測定する ようになっている.

ポロシメーター2000では、1大気圧~ 200MPaの圧力範囲において水銀の圧 入を行う.細孔半径の測定範囲は約  $3.7 \times 10^{3} \mu$ m~7.4  $\mu$ mである.ポロシ メーター2000では、圧入した水銀の体 積は静電容量方式で測定されている.

水銀そのものは圧入圧力を受けると 体積が収縮するため、岩石試料に圧入 した水銀の体積量の測定結果は、水銀 のみを満たした同一ディラトメーターで取 得したブランクデータで補正している. また、本研究では解析に用いた水銀の 表面張力を $\sigma$ =480dyn/cm,接触角を  $\theta$ =141.3°とした.

## 3.2 測定手順

ポロシメーターを用いて岩石の内部空隙の寸法分布を測定する手順としては次のとおりとした(第2図・写真1,第3図・写真2を参照).

- 1) 乾燥状態の岩石試料を入れたディラト メーターをマクロポアユニットにセット し、15分以上真空脱気を行う.
- 2) ディラトメーターに水銀を満たす.
- 3)空気弁を適宜に解放してディラトメー ター内の圧力状態を真空状態から大 気圧へ徐々に上昇させながら、水銀 の圧入量と圧力を測定する。

第1	表	岩石	試料一	·覧.
----	---	----	-----	-----

岩石名	記号	產地	年代
稲田花崗岩	IG	茨城県	60Ma
Westerly granite	WG	米国ロート アイラント・州	
幌別安山岩	HA	北海道	新第三紀鮮新世
オコツナイ層 石英安山岩質火砕岩	OP	北海道	新第三紀中新世
白浜砂岩	SS	和歌山県	新第三紀中新世中期 15Ma
Berea sandstone	BS	米国 オハイオ州	古生代石炭紀350Ma
来待砂岩	KS	島根県	新第三紀中新世中期 14Ma
多胡砂岩	TS	群馬県	新第三紀中新世前期 17Ma
明世累層 凝灰質細粒砂岩	AS	岐阜県	新第三紀中新世前期 16Ma
白河熔結凝灰岩	SWT	福島県	第四期更新世1Ma
荻野凝灰岩	ОТ	福島県	新第三紀中新世中期 15Ma
田下凝灰岩	TT	栃木県	新第三紀中新世中期



第3図 ディラトメーター の模式図.



- 4) ディラトメーターをマクロポアユニットからポロシ メーター2000のオートクレーブに移設する.オー トクレーブ内への高圧オイルの注入速度を一定 にして,圧力を大気圧から最高200MPaまで上 昇させながら,水銀の圧入量と圧入圧力を測定 する.この昇圧過程の所用時間はポンプの注入 速度および試料の空隙量によって異なるが,1~ 2時間程度である.
- 5) データ解析を行う. 解析には試料の体積が必要 となるので,用いた試料の質量および乾燥状態 の密度は予め測定しておく必要がある.

# 4. いくつかの岩石の測定例

# 4.1 測定試料

岩石の内部空隙の空隙率や寸法分布などは,岩 石の種類,採取地点,年代,風化の程度などによ って異なることはいうまでもない.様々な種類の岩 石における内部空隙の寸法分布に関する基本的な 知見を得るとともに,これらのデータを蓄積する目 的で,収集可能な各種岩石の内部空隙の寸法分布 を測定した.

水銀圧入式ポロシメーターによる内部空隙の寸 法分布測定に用いる岩石試料としては,計12産地 から採取した花崗岩,安山岩,火砕岩,砂岩,凝 灰岩とした.本稿で用いるこれらの岩石の名称と 記号,産地および地質年代を第1表に示す.測定 個数は1岩種につき各1試料とした.

試料の形状は非整形のものとし、その大きさは装置の測定可能な最大空隙量(約400mm<sup>3</sup>)およびディラトメーターの大きさを考慮して決定した.空隙率 が最も大きい明世累層凝灰質細粒砂岩の場合、試料の質量が約1g,空隙率の最も小さい稲田花崗岩 の場合は約17gとした.試料内の空隙に含有水分 が存在する場合、それが水銀の完全圧入を妨げる 原因となるため、含水を除去する必要が生じる. 花崗岩以外の試料は、110℃の乾燥炉内において 約48時間程度乾燥させたあと、シリカゲル入りのデ シケーターにて測定に用いるまで保管した.一方、 花崗岩は加熱すればマイクロクラックが発生するの で、シリカゲル入りのデシケーターに一ヶ月以上放 置して乾燥させた.

#### 4.2 測定結果

各岩種における内部空隙の細孔半径の頻度分布 を第4図に示す.横軸は上記(1)および(2)式によ る細孔半径を対数で示し,縦軸の空隙容積率はそ れぞれの細孔半径分布範囲における空隙量と全体 の空隙量との比(%)を表している.同図から,そ れぞれの岩種は互いに異なる分布形状を示し,砂 岩あるいは凝灰岩に分類される同種の岩石であっ ても,産地が異なっていれば,空隙の分布形状(単 ーピーク型,複数ピーク型など),分布範囲,分布 の集中度合いなども異なることが分かる.

各岩種の空隙率,平均細孔半径(第4図に示し ている細孔半径ヒストグラムの積分面積の中心)お よび比表面積を第5図の棒グラフに示す.同図か らは岩石の空隙率と平均細孔半径とは相関関係が ないことが分かる.例えば,12岩種の中で空隙率 が最も大きく,約45%の明世累層凝灰質細粒砂岩 (AS)は,平均細孔半径が比較的小さい.一方,ベ レア砂岩(BS)は空隙率が約18%で比較的小さい にもかかわらず,平均細孔半径が非常に大きい値 を示している.

比表面積は空隙率に概ね正比例の傾向を示した.また,同様な空隙率の岩種で比較してみれば, 平均細孔半径が小さいほど比表面積は大きい.な



表面積.

お稲田花崗岩 (IG) およびウェスタリー花崗岩 (WG) は空隙率,平均細孔半径および比表面積のいずれ もほかの岩種より著しく小さい値を示している.

岩石の透水性について考えると、水の流れが層 流であるとした場合、すなわち、ダルシー則の条件 を満たした場合、断面積が大きな1本の透水経路 は、累積断面積がそれに等しい多数の細い透水経 路より、透水係数が大きい、したがって、岩石の透 水性は一義に空隙率に依存することはなく、その寸 法分布特性にも左右されるものである。

## 5. ポロシメーター測定の問題点

ポロシメーターによる空隙寸法の測定結果につ いては,林ほか(1995)によれば,ポロシメーターで 測定した稲田花崗岩のマイクロクラックの開口幅が 顕微鏡で観察したそれと概ね整合するとされてお り,ポロシメーターの測定結果は信頼できると考え られる.しかしながら,ポロシメーターによる空隙寸 法測定の信頼性を一層向上させ,多岐にわたって 広く活用されるためにはより多くのデータの蓄積が 必要不可欠である.また,様々な岩石について,内 部空隙を直接観察できる偏光顕微鏡や電子走査顕 微鏡などの観察結果による検証も重要課題の一つ である.

水銀を岩石試料に圧入する際, ディラトメーター 内の水銀に圧力を負荷すると同時に、水銀が圧力 媒体となって、岩石試料に同一圧力を加えることに もなる.ある圧力レベルでは.(1)式あるいは(2) 式で求められる同圧力に対応する細孔半径より大 きい空隙には水銀がすでに浸入し,空隙の内表面 にも同圧力が負荷される。一方,同細孔半径より 小さな空隙には水銀が入っていないので、その内 表面には圧力が作用していない(第6図参照).岩 石を構成している鉱物や基質などはこれらの圧力 により弾性・塑性的な変形が発生する.そのため、 水銀が圧入されていない空隙は小さくなる可能性 が高いと予測される.とりわけ、扁平な亀裂はそう でない形状の空隙よりさらにその影響を受けやす いので、花崗岩内のマイクロクラックは水銀の圧入 圧力により一部閉鎖することが予想される.

一方,岩石試料全体は水銀の圧入圧力を受けて 収縮変形する.ポロシメーターはディラトメーター内 の試料と水銀とのトータル体積の減少量で水銀の 圧入量を評価するため,この収縮変形量は空隙と して見なされることとなる.とりわけ,第4図に示し ているように,空隙の寸法分布は細孔半径の対数 で整理されているため,収縮変形量と圧入圧力と の関係が線形であっても,高い圧力領域での収縮 変形,すなわち,比較的寸法の小さい空隙はより 顕著に過大評価される恐れがある.内部空隙の容 積の減少と試料全体の収縮とは,それぞれ空隙量 の過小評価と過大評価の正反対の影響を及ぼすも のであるので,その影響は一部相殺されると考えら



第6図 岩石試料の表面および空隙内部に作用する圧力 の模式図.

れる.しかし,すべて相殺されることは期待できないので,この圧力の影響による誤差を解明することが重要課題の一つと考えられる.その第一歩として,空隙率の測定を別の手法(例えば,岩石試料の飽和含水状態と乾燥状態の質量差から空隙率を求める飽和法)で行うなどの検証は近いうちに実施したい.

水銀ポロシメーターは非常に広範囲にわたって 圧入圧力を精度よく測定する必要があるためか、 現有の各メーカーの装置はいずれも低圧部と高圧 部に分けて測定を行っている. 今回用いた測定装 置では、細孔半径が約7.4 µm(1大気圧相当)を境 界とする上下の2つの領域で、互いに独立となって いるマクロポアユニットとポロシメーター2000を用 いて測定を行っている. そのためか、第4図の細孔 半径分布は約7.4μmの付近でやや不連続である と思われる例(例えば,明世累層凝灰質細粒砂岩) が認められた。前述のようにマクロポアユニットに 空気圧の圧力源を導入すれば、この境界付近で両 ユニットによる測定は101kPa~300kPaの圧力範 囲においてオーバーラップすることができる.しか し、一旦水銀を岩石試料に圧入したら圧力を除荷 しても水銀が完全に抜けて来ないため, 同オーバ ーラップ区間での繰り返し測定を行っても,二回目

2000年5月号

の圧力負荷で圧入した水銀の量は一回目の水銀圧 入量と異なる.したがって,単純に二回測定するだ けではこの問題を解決できるとは限らない.ただ し,低圧部と高圧部との測定の境界を試料の空隙 分布特性に適すように変更することなどは,細孔寸 法測定結果の不連続分布をある程度改善できる可 能性があると期待される.このような測定および調 整は試行錯誤を要するものと考えられる.

なお、ポロシメーターの測定結果に影響を及ぼす と考えられるもう一つの要因は、結果の解析には 水銀の表面張力および接触角を一定の値として用 いることである.なぜならば、表面張力および接触 角が接触する鉱物・基質の違いや測定環境温度の 変動などにより若干変化するためである.理想的 なことをいえば、試料の岩種および組成鉱物に合 致した水銀の定数を用いるべきであるが、実用上 では困難である.また、一定値として用いられる表 面張力および接触角は各研究者によってやや異な ることもある.

### 6. まとめ

水銀圧入式ポロシメーターを用いて岩石の空隙 率および空隙の寸法分布を測定する手法の原理, 装置の概要,測定手順などを紹介した.また,その 測定例として,計12産地から採取した花崗岩,安 山岩,火砕岩,砂岩および凝灰岩の内部空隙の寸 法分布等を測定した結果を述べた. 岩石の種類と 産地の違いによって空隙の寸法分布特性が大きく 異なり,かつ,その分布特性は空隙率との相関性が ないことが明らかになった.

岩石の透水性などの物性値と内部空隙との関連 性を検討する際,空隙の寸法分布も空隙率ととも に重要な情報となる.それらを測定する手段とし て、ポロシメーターは比較的実施簡便なので、大い に活用することが望まれる.また、筆者らは今後も 岩石の空隙寸法分布などのデータを蓄積していく とともに、本文で述べてきたポロシメーター測定の 諸問題点を逐次解決していきたい.

#### 文 献

- American Society for Testing and Materials (1999): Standard test method for determination of pore volume and pore volume distribution of soil and rock by mercury intrusion porosimetry, Designation D 4404-84 (Reapproved 1992), Annual Book of ASTM Standards, Vol.04.08, p.588-592.
- 林 為人・高橋 学・杉田信隆(1995): 稲田花崗岩の温度上昇に伴 ったマイクロクラックの開口幅について,応用地質, Vol.36, p.300-304.
- Rootare, H. M. and Prenzlow, C. F. (1967) : Surface areas from mercury porosimeter measurements, J. Physical Chemistry, Vol.71, p.2733-2736.
- Washburn, E. W. (1921) : Note on a method of determining the distribution of pore sizes in a porous material, Proc. National Academy Science, Vol.7, p.115-116.

LIN Weiren and TAKAHASHI Manabu (2000) : Mercury Intrusion Porosimetry and Its Application for Determination of Pore Volume Distribution of Rock.

<受付:2000年1月27日>