

台湾中部, 9.21 集集大地震による地震断層

<太田 陽子>



1. 草屯朝清宮北の断層崖を横切る道路に現れた地震断層(太田撮影).



2. 霧峰の光復中学校裏のグラウンドに現れた地震断層の全景(太田撮影).



3. グランド南の道路と堤防を変位させる地震断層(太田撮影).



4. 光復中学校を横切る地震断層(太田撮影).



5. 豊原東方の水田をきる地震断層崖(太田撮影).



6. 地震断層によって大甲溪に出現した滝(太田撮影).



7. 石岡ダムの破壊(太田撮影).



8. 前ページ6の断層の延長上の断層崖. 8mを越える東上がりの断層崖が河原とそこにある養魚池を切っている(太田撮影). 上盤側の池は干上がり, 下盤側の池の水位も変化した. 現在は, 下盤側の池は修復されている.